# 心筋 SPECT 時の体動が再構成画像に与える影響

西 克機,\* 小畠 敏典,\* 立野 育郎\*\*\* 多田 明\*\*

## (目的)

心筋 SPECT の投影データ収集中における患者 の体動が、どの様に再構成画像に影響を及ぼすか を心臓 Phantom で検討した。

#### 〔使用装置及びデータ収集法〕

心臓 Phantom は京都科学標本社製 RH-2 型、 ガンマカメラはシーメンス社製 ZLC7500、デー タ処理装置は島津社製シンチパック700を用い、 コリメータは低エネルギー用汎用型コリメータを 使用した。エネルギーピークとウィンドウ幅は  $^{201}$ TlCl で 75keV ±15%に設定した。データ収 集は収集マトリックス64×64、得られた projection data に対し縦方向スムージングを1回かけた後、 Shepp & Logan + Butterworth filter を用いた重

畳積分法にて画像再構成を行った。なお吸収補正 は行わなかった。

# 〔方法〕

Phantom に<sup>201</sup>TICI 5.18MBq を満たし、収集 法は回転範囲 RAO30°~LPO30°までの180°,収 集角度 5.6°毎, 32ステップ,回転半径25cm,収 集時間30秒/1方向,収集拡大率1倍とした。画 像比較は体動なしを基準とし、その他は16ステ ップ収集後、即座に左右上下方向のいずれかに Phantom を(1)6 mm, (2)12mmずらして、17ステッ プからそのずらした Phantom のデータ収集を続 けて行った。また、アクリル欠損(20mm))を装 着した場合も同様に行った。この他、回転範囲 360°,収集角度 5.6°毎, 64ステップ,回転半径 25cm,収集時間15秒/1方向,収集拡大率1倍で 体動なしについて行い、180°法との比較もした。

なお、比較画像はスライス厚6mmの体軸横断断 層像,左室短軸断層像,長軸矢状断層像および長 軸水平断層像を作成し、再構成画像に及ぼす影響 (特に左室短軸断層像)について比較検討した。

## 〔結果〕

心臓 Phantom による 180° 収集法では左室短軸 断層像の前壁中隔に偽欠損がみられたが (Fig. 1)、 360° 収集法では偽欠損はみられず、ほぼ均一で あった。次に、体移動 6 mmによる影響は著明に現 れなかったが、12mmでは前壁中隔,後下壁,前側 壁に偽欠損がみられた。左右上下方向の移動の中 で、上下移動(下方へ12mm)が最も著明に偽欠損

	※国立金沢病院		中央放射線室
*	*	同	放射線科

が現れ (Fig. 2)、次は左移動であった。

この他、180°収集による三次元表示から cut level を上げることにより、心基部にいくほどカ ウントの低下している状態がみられた。下方向へ の12mmの体移動では、前側壁と後下壁に偽欠損も みられた。

次に、心筋内の後壁に1個の defect を装着した場合、12mm下方向に移動したところ1個の RI 欠損と前壁中隔, 側壁にそれぞれ偽欠損がみられた (Fig. 3)。また、2個の defect を装着した場合 も同様に2個の RI 欠損と1つの偽欠損がみられた (Fig. 4)。

## 〔考察〕

SPECT の画像は非常にシビアであり、軸がず れる、被写体が動く、検出器のカウントが変わる などにより、画質が大きく左右される。また、 180°スキャンではガンマ線の被検体中での吸収 や線束の広がりが避けられず不合理なデータを生 じる。

今回の場合、1つのものがずれて再構成されて いると考えると複雑化するので、あくまでもみて いるものが別々であり、90°+90°の再構成画像 である。90°分の再構成画像では初めの90°分 の画像より後の90°分画像の方が、吸収体や被写 体とカメラ間距離などの影響で歪がより大きく現 れている(Fig. 5-a, b)。この2つのデータを重 ねて再構成し、最終的には一つの画像としている のであるから、歪のより大きいデータを合成した 時、重なる部分は高いカウントとなり、重ならな い部分は低いカウントとなって複雑な形となるこ とが予想され、これが偽欠損として現れていると 考えられる(Fig. 6)。

## 〔結語〕

- ・180° 収集法では左室短軸断層像の前壁中隔に 偽欠損が現れたが、360° 収集法は均一性に優 れ、定量的評価を行うには360° 回転が必要で あると思われる。
- Phantom による体移動は12mmになると人工的 な偽欠損を生じた。
- ・体動による偽欠損は上下移動で最も大きく現れ た。
- Defect があるなしにかかわらず、体動がある と3カ所に偽欠損が現れた。
- ・臨床面でも体動による偽欠損を生じかねないの で、十分注意する必要があろう。

→ J<sup>1</sup> - J<sup>1</sup>





Fig. 4 180° scan ▶ 欠損2個 下方へ12mm移動



0

0

 $\mathbf{C}$ 

0



285

- ◆ Fig. 5-a 180° scan 欠損なし 0°~90° (RAO 30°~ LAO 60°) 問 Phantom 有り
  - Fig. 5-b 180° scan ▶ 欠損なし 90°~180°(LAO 60°~ LAO 30°) 問 Phantom 有り





◀ Fig. 6 180° scan 合成像