研削砥石の砥粒切れ刄の分布に関する考察

本 多 良 辰* 進 村 武 男** 高 沢 孝 哉***

Distribution of Cutting Edges on Grinding Wheel

by

Ryösin Honda, Takeo SINMURA and Köya TAKAZAWA

A three-dimensional distribution of cutting edges on the grinding wheel is discussed in this paper.

It is confirmed that the two-dimensional distribution of the cutting edges on the wheel is explained from the typical Poisson distribution, as it was predicted by another worker. Also, a distribution of the cutting edges from the wheel surface toward the interior along the radius direction in the surface layer can be expressed by the power function as given by $\bar{n} = k_s \cdot z^c$, where \bar{n} is the accumulated average number of the cutting edges per unit area in the depth of z from the surface, and k_s and c are the constants determined by experiments. Therefore, this distribution may be varied with some grinding factors, which are grinding conditions, dressings and characteristics of the wheel.

Consequently, a equation for the three-dimensional distribution of the cutting edges in the surface layer is consisted of these two types of the distribution as a Poisson distribution. From experimental results, it is, however, evident that the equation is actually applied to it when the average number of the cutting edges included in the solid, which has the depth of z from the surface toward the center of the wheel in the surface layer, is within about 5.5.

1. (緒 信

研削砥石表面の砥粒切れ及は、平面的にはランダムな散らばりをしており、半径方向にはその先端 は不揃いであるとみなされ、この観点から、最近は、砥粒切れ及の三次元的分布を考慮した砥石モデ ルにより研削機構の解析が行なわれている。砥粒切れ及の三次元的分布は砥粒切れ及の平面的な分布 と半径方向の分布とによって定まるものであり、これらの分布の問題に関してはこれまでに幾多の実 測結果が発表されている。^{1),2),3),4),5),6),7)}

砥粒切れ及の平面的分布については,織岡の実測結果⁸⁾によって示されるように,砥石表面の砥粒 切れ及はアトランダムに近い分布をしているものと考えられているが,砥粒切れ及の砥石半径方向の 分布については,一様分布,^{1),2),3),4)}放物線分布,⁵⁾正規分布^{6),7)}などの分布形が提示されている。 このように砥石半径方向の分布について幾つかの分布形が示されるのは,研削の諸条件により分布状 態が変化することが主要な原因のように考えられるが,このような種々の分布状態を包含する分布形

^{*}精密工学科 **宇都宮大学工学部 ***東京芝浦電気株式会社, 生産技術研究所

の設定が望まれる。

そこで筆者らは、上述の観点から、砥削砥石表面の砥粒切れ及の平面的分布および砥石半径方向の 分布について実験的観測と検討を行ない、その結果に基づいて、砥石表層の砥粒切れ及の三次元的分 布について考察を行なった。本論文ではそれらの研究結果について述べる。

2. 砥粒切れ刄の平面的分布

砥石表面の砥粒切れ及の平面的分布については、織岡が行なった実測結果⁹のほかにあまり実測例 が見られず、一般に、常識的にアトランダムな分布をしているとみなしているようである。そこで、 筆者らはこの問題を実験的に確かめてみた。

2.1 実験方法

砥石表面の砥粒切れ入の平面的分布の 観測には、すすを付けたガラス板(以後 すす板と呼ぶ)に砥石表面の砥粒切れ入 を転写する方法を用いた。平面研削盤の テーブル上におかれた平行バネで支持さ れる台板上にすす板を置き、砥石円筒面 を一定圧力(約1kg)ですす板に押し付 けてころがして、すす膜面に切れ入を転 写し、このすす板を原板にして引伸し写 真(20倍)を作り、この切れ入写真より 平面的分布を観測した。切れ入写真の一 例を図1に示す。

A60 の結合度が G, I, K, O の砥石 および WA60K, C60M, GC60K の砥 石を用い,表1の実験条件により,ドレ ッシング後工作物を30回程度研削し,砥 石表面の砥粒切れ入が定常化してから, 砥石円周上の3個所について切れ入を測 定した。なお,工作物材料はもっとも一 般的被研削材料と考えられる燒入鋼を使 用した。

2.2 実験結果

もし,砥石表面の砥粒切れ入がアトラ ンダムな散らばり方をしておれば,確率

砥石:A60KmV,研削初期(30回研削) 図1 すす板転写法による砥石面の切れ双写真

表1 実 験 条 件

研	削	盤	小形平面研削盤
砥		石	A60GmV, A60ImV, A60KmV, A60OmV, WA60KmV, C60MmV, GC60KmV 砥石径 140~150mm
I	作	物	鋼(焼入れ) 硬度 HRc 53 寸法 75×5.5×15mm
ドレッシング			単石ダイヤモンドドレッサー 切り込み 0.005mm 送り速度 0.08mm/rev
研		削	プランジ乾式研削 砥石周速度 約1400m/min 工作物速度 5.7m/min 砥石切り込み 0.005mm

論的には、ある深さの表層を含む砥石表面を同一の小面積で区分した場合、小面積中にある切れ及数 Nの度数分布 $\mathbf{Pr}(N)$ はポアソン分布するとみなすことができ、小面積中にある切れ及数の平均値 \overline{N} であれば、 $\mathbf{Pr}(N)$ は次式で表わされる。

$$\mathbf{Pr}(N) = \frac{\overline{N}^{N}}{N!} \exp((-\overline{N})$$
(1)

80

そこで,図1に示されるように切れ及写真 上に砥石表面1mm 相当(写真上で 20mm) の間隔の格子線を引き、1個の砥石について 100 個の正方形を作り、それらの正方形の中 にある切れ刀数を数えた。計数に際し、分離 した点はそれぞれ1個の切れ及として、また くびれた切れ刀は別々の切れ刀として数え た。このようにして正方形の中にある切れ入 の度数分布を観測し,また,正方形中にある 切れ囚数の平均値よりポアソン分布について の切れ
及数の
期待
度数
を求めた。
それらの
一 例を図2に示す。図2では観測度数分布はポ アソン分布にかなり似た分布状態を示してい る。そこで、これらの観測度数分布をポアソ ン分布によって χ² 検定を行なった。各砥石 の χ^2 の値 ($\chi^2 = \sum \{ (O-E)^2 / E \}$, ここで O; 観測度数, E; 期待度数) を計算し, そ れらの χ^2 の値が起り得る 確率 $P(\chi^2)$ を χ² 分布表より求めた 結果を表 2 に示す。 危 険率を5%と定めれば、実験した7例の砥石 のうち6例の砥石は $P(\chi^2)$ の値は5%以上 であり, これらの結果より, 砥石表面の砥粒 切れ刀は平面的にはポアソン分布に近い分布 をしているとみなしてよいと考えられる。し たがって, 砥粒切れ刀の平面的分布について ポアソン分布のモデルを仮定しても大きな誤 りを冒すことはないと思われる。



図2 砥石面の砥粒切れ刄の平面的分布

表2 各種砥石の砥粒切れ双の平面的分布の ポアソン分布についての χ² 検定 P(χ²) は χ² の値の起り得る確率

砥	石		$\mathbf{P}(\chi^2)$	
A600	mV	1	0.01以下	
A60I	mV		0.1~0.2	
A60F	ζmV		0.05	
A600	DmV		0.3~0.5	
WA6	0KmV		0.5~0.7	
C60N	lmV		0.5~0.7	
GC60	KmV		0.9~0.95	

3. 砥粒切れ刄の砥石半径方向の分布

3.1 実験方法

砥粒切れ刀の砥石半径方向分布(半径方向切れ刀分布と略称する)の観測には、図3に示されるよ



うな触針式切れ入測定器を用いた。触針は 鋼製でエッジ幅が 0.3~0.5mm のナイフ エッジ形であり,エッジが砥石軸方向に平 行に取り付けられている。砥石はシンクロ ナスモータで低速 (0.313mm/sec) で回わ され,切れ入が触針のエッジに触れれば触 針は変位し,その変位は片持ち板バネには り付けられた半導体歪ゲージで検出され,

ストレーンメータを介して熱ペン式レコー

ダーにより 記録される。 本測定器により測定された砥石表面の切れ及プロフイル (縦2000倍, 横80



砥石:A60OmV,100回研削後,触針エッジ幅;0.4mm 縦2000倍,横80倍,○印は切れ刄を示す。 図4 砥石表面の砥粒切れ刄プロフィル

倍)の一例を図4に示す。このようにして, 砥石円周上の3個所について, 軸方向の測定幅 0.3mm ~0.5mm (触針のエッジ幅に同じ), 円周方向の全測定距離 50~60mm の砥石表面を測定した。な お, 測定深さは約 15μm である。

実験は,A60G,A60K,A60O,WA60K,C60M,GC60Kの砥石について,表1の実験条件で行なった。砥石をドレッシング後工作物を研削し,所定回数研削ごとに上述の方法で砥石表面の切れ及を測定した。

3.2 実験結果

3.2.1 半径方向切れ及分布

上述の方法で実験を行ない,測定された砥石表面の砥粒切れ入のプロフイルより切れ入数を観測した。切れ入プロフイルより切れ入を計数するに際し,砥石表面の同一個所について,切れ入プロフイルおよび切れ入写真を求め両者を照合するなどの予備実験を行ない,また織岡が行なった測定法¹⁰

を参考して,プロフイルの突出した部分はす べて切れ入とみなしてよいと判断し,この基 準によって切れ入を計数した。

また、切れ及プロフイル上での砥石円周面 は、そのプロフイル測定区間(実測長さ約 20mm)において1個だけ並はずれて突出し ているような切れ及は除外して、もっとも高 い切れ及先端付近によって決定した。この外 周面を基準にして砥石半径方向(プロフイル 上で縦方向)に1 μ m 間隔に深さを区分し、 それぞれの間隔の中の切れ及先端を計数し て、砥石円周上3個所の計数値を合計し、そ の値を全測定面積(測定幅×全測定距離)で 除して、各深さ間隔内の単位面積当り平均切 れ及数 $d\bar{n}$ (個/mm²)を求めた。また $d\bar{n}$ を 加算して砥石半径方向深さについての単位面 積当り累積平均切れ及数 \bar{n} (個/mm²)を求 めた。

このようにして観測された切れ入の砥石半 径方向の分布の一例を図5に示す。(a)図は砥



- 82 -

石深さについての 4n の変化状態を示す。砥石表面から内部へ入るにつれて 4n の値は増加し,ある深さ 20 付近で最大値を示し,それより内部へ入れば漸減するような分布を示す。次に,単位面積 当り累積平均切れ入数 n を求め, n と砥石深さ z との関係を求めれば図(b)のように示される。

そこで, *n* と深さ *z* の関係を対数グラフに図示すれば, 図6に示されるように深さ *z* の位置を 折点としてこう配の異なる二つの直線で近似的に表示される。他の実験結果についてもほぼ同様の結 果が得られた。



上述の結果より、砥石表面からある深さ z_0 (以後限界深さと呼ぶ)の範囲では単位面積当り累積 平均切れ及数 n は近似的に砥石半径方向深さ z のべき乗に比例するとみなしてよいことがわかった。 限界深さは後述で触れるように、ドレッシング条件に影響されるもので、 $5\sim10\mu$ m 程度のようであ る。一般的研削仕上の範囲では研削作用に関与する 砥粒切れ及は砥石表層数 μ m の深さ範囲とみな されており¹¹,¹²), z_0 より深部は問題にしなくてもよいと考えられる。したがって、便宜的に限界 深さ z_0 の範囲について取扱い、n (個/mm²) は砥石半径方向深さ z(mm) のべき関数で近似させら れるものと仮定して次式で表わす。

$$\bar{n} = k_s z^c \times 10^{3c} \tag{2}$$

ここで、 k_s (個/mm²・ μ m^o) は砥石深さ 1 μ m における \bar{n} の値を示し、 z_0 (μ m) における \bar{n} の 値を \bar{n}_0 (個/mm²) とすれば $k_s = \bar{n}_0/z_0^\circ$ であり、切れ入数に関係する定数である。c の値は図 6 の 累積切れ入数線図の表面から z_0 の範囲の直線のこう配より求められ、分布形に関係する定数である。

上式で、c=1の場合は一様分布形、c=2の場合は直線分布形、c=3の場合は放物線分布形を表わし、従来それぞれ特定の分布形として取扱われたものを包含している。

3.2.2 研削諸条件の影響

前述したように、砥粒切れ及の砥石半径径方向分布に関しては、幾つかの分布形が提示されている

が、その原因の一つに、切れ入の分布が研削の 諸条件によりかなり広範に 変化することが考えられる。そこで、この問題を、上述の(2)式のパラメータすなわち分布形に関係する定数 c、および切れ入数に関係する定数 k。の実測値によって検討した。



c, ks:分布形および切れ又数に関係する定数 A60の砥石,研削初期の砥石面

図8 砥石の結合度が半砥方向切れ双分布に 及ぼす影響

表3 砥粒の種類による半径方向切れ双数分布の相違
 c:分布形に関係する定数
 k_s:切れ双数に関係する定数

	砥	石	с	k_s
A60KmV			1.6	1.81
WA60mV			1.4	1.33
GC60KmV			1.0	2.50

砥石の結合度が半径方向切れ入分布に及ぼす影響を A60 の結合度が G, K, O の砥石の研削初期 (30回研削)の砥石表面について見れば, 図8のように c の値は結合度が高くなるにつれて大きく なり, 結合度 G の砥石は一様分布に結合度 O の砥石は直線分布に近い状態を示している。k, に ついては結合度 K の砥石は他の砥石に比べて大きな値を示しているがその原因は明らかでない。

砥粒の種類による半径方向切れ入分布の相違を A 60K, WA60K, GC60K の砥石について見れば 表3のようである。c の値は A, WA, GC の砥粒の順に小さくなっているがその差はあまり大きく ない。GC60K の砥石の k。の値が他の砥石に比べてかなり大きいが, これは GC 砥粒の砥石では偏 平な砥粒に切れ入がいくつもできていることが多く, これが原因と考えられる。

次に,研削の進行につれて砥石半径方向の切れ及分布が変化する状態を調べた結果を図9に示す。

全体的に見れば,研削の進行につ れて c の値は 増大傾向を示し, k。の値は減少傾向 がみられる。 本実験に用いた砥石のうちでは, A60K の砥石はその傾向が強く. WA60K. GC60K の砥石は比較 的ゆるやかであり、A60G 砥石は c の値に ほとんど 変化が 見られ ず, ks の値はわずかに減少傾向 を示している。C60M 砥石は c の 値に変化の傾向が見られず, ks の値は各研削回によって変動して いるが、全体的には変化の傾向が 見られない。 砥粒の 種類が 同じ A60K と A60G の砥石とを比べれ ば前者は大きく変化しており後者 はほとんど変化せず, 砥石の結合



図9 各種砥石の研削過程における半径方向切れ双分布の変化

— 84 —

研	削	盤	平面研削盤		
砥		石	A60KmV, 200×19.5×50mm		
I	作	物	表1に同じ		
ドレッシング			単石ダイヤモンドドレッサー 切込みおよび送り速度を変える		
研削		肖山	プランジ乾式研削 砥石周速度 1800m/min 工作物速度 9m/min 工作物を10回研削して砥石表面の 切れ双測定を行なう。		

表4 実 験 条 研

度がかなり大きな影響を与える因子であるこ とがわかる。このように,研削過程において 砥石半径方向切れ入分布は変化し,その変化 の状態は砥粒の種類や結合度によってかなり 相違があることがわかった。

次に、ドレッシング条件が半径方向切れ入 分布に与える影響について、表4の実験条件 により、若干の実験を行なった。ドレッサー の切込みを 0.01mm として、ドレッサー送 り速度を変えてドレッシングした場合の結果



磁石: A60KmV, 200×19.5×50mm.
 磁石周速度:1800m/min
 ドレッサー:単石ダイヤモンドドレッサ
 研削初期の砥石面について
 c:切れ双分布形に関係する定数
 k_s:切れ双数に関係する定数
 z₀:限界深さ
 図10
 ドレッシング条件が半径方向切れ双分
 布に与える影響

を図10(a)に示す,図よりわかるように本実験の範囲ではドレッサー送りが切れ及分布に与える影響は 小さいようである。ドレッサーの送り速度を 0.06mm/rev として、ドレッサー切込みを変えてドレ ッシングした場合の結果を図10(b)に示す、ドレッサーの切込みが大きくなるにつれて c の値は減少 し k_s の値は増大し、また限界深さ z_0 も大きくなり、ドレッサーの切込みが砥石半径方向の切れ及 分布に与える影響が顕著であることがわかる。

以上の実験的検討から,砥石半径方向切れ入分布は,砥石の結合度,砥粒の種類,ドレッシング条件などにより影響され,また,研削の進行につれて変化することが認められた。

4. 砥粒切れ刄の三次元的分布についての考察

4.1 砥粒切れ入の三次元的分布

前述において,砥粒切れ及の平面的分布および半径方向の分布について実験的検討を行なったが, それらの結果に基づき,砥石表面の砥粒切れ及は平面的にはポアソン分布し,また,半径方向切れ及 分布に関しては,砥石表層のある深さ範囲に限定して,単位面積当り累積平均切れ及数は砥石深さの べき乗に比例する,と仮定して,砥石表層の砥粒切れ及の三次元的分布について考察する。

いま, 深さ z の砥石表層を考え, その表面に任意の小面積 A を取る。この小面積の中にある切 れ及数の平均値(平均切れ及数) が \overline{N} 個であれば, ポアソン分布であるとする仮定により, A の中 に切れ及が N 個ある確率 $\Pr(N)$ は前述の(1) 式で表わされる。(1) 式中の平均切れ及数 \overline{N} は A が与えられれば深さ z によってきまる。深さ z についての単位面積当り累積平均切れ及数 \overline{n} が前述の(2)式で与えられるとすれば、 \overline{N} は次式で表わされる。(A, zの単位は mm である。)

$$\overline{N} = \overline{n}A = 10^{3c}k_sAz^c \tag{3}$$

(3) 式を(1) 式に代入すれば,

$$\mathbf{Pr}(N) = \frac{\overline{N^{N}}}{N!} \exp\left(-\overline{N}\right) = \frac{(10^{3c}k_{s}Az^{c})^{N}}{N!} \exp\left(-10^{3c}k_{s}Az^{c}\right)$$
(4)

上式は砥石表層に小面積 A, 深さ z の小体積を考えた場合, その小体積中に切れ及が N 個ある 確率を与える。そこで, さらに一般的状態を考え, 砥石半径方向に垂直な断面の面積が深さ z に関 して A=f(K,z) と表わされ (K は定数である), その深さが z_1 であるような, ある形状の小立体 U を砥石表層に取れば, 小立体 U の中の平均切れ及数 \overline{N} は次式より求められる。

$$\overline{N} = \int_{0}^{z_{1}} \frac{d\overline{n}}{dz} f(K,z) \ dz = F(K, k_{s}, c, z_{1})$$
(5)

このような小立体 U についても、(4) 式の場合と同様に、(6) 式が成り立つ。(これは確率分布 関数のたたみこみより求められる。)

$$\mathbf{Pr}(N) = \frac{\overline{N}^{N}}{N!} \exp\left(-\overline{N}\right) = \frac{\{F(K, k_{s}, c, z_{1})\}^{N}}{N!} \exp\left\{-F(K, k_{s}, c, z_{1})\right\}$$
(6)

したがって、砥粒切れ及の平面的分布がポアソン分布であるとする仮定のもとでは、砥石表層にある形状の小立体 U を考えた場合、U の中にある切れ及数 N の度数分布は、U 中の平均切れ及数 N をパラメータとするポアソン分布に従う。

4.2 平均砥粒切れ刀数について

砥石表層に取ったある形状の小立体 U の中に切れ及が1個もない 場合の起こる確率は、(6) 式中の $N \ge 0$ とおいて得られる。

$$\mathbf{Pr} \ (N=0) = \exp \ (-\overline{N}) = \exp \{-F(K, k_s, c, z)\}$$
(7)

上式は,砥粒切れ及の三次元的分布を考慮して,研削機構を確率論的方法で解析する場合によく用いられる。たとえば,研削仕上面あらさの形成についてみれば,仕上面に高さが H のあらさの山ができるのは,その山の部分の研削に関与する砥石表層の小立体の中に砥粒切れ及が1 個もないためであり,この問題は(7) 式を用いて解析することが出来る¹³⁾。

そこで、(7)式の内容を実験的に検討してみる。(4) および(6)式に示されるように、砥石表層にある形状の小立体を取った場合も、また、深さが一様な小立体を取った場合も、その立体中の平均切れ及数 \overline{N} が等しければ、立体の形状に関係なく $\Pr(N=0)$ は等価である。したがって、切れ入の平面的分布がポアソン分布に近いものと考えられるので、一様な深さの砥石表層の砥粒切れ入が測定されたとみなされるすす板転写法による切れ入写真によっても、この問題を検討することができると考えられる。

そこで、前述のすす板転写法による切れ入写真より、各種大きさの正方形について、平均切れ入数

— 86 —

 \overline{N} ,および、その中に切れ刀が1個もない場合の度数を観測し、 \overline{N} についてその度数分布を求めた。

図11はその結果を示す。実験は(7)式によ る期待度数分布曲線である。実験値のある程 度のばらつきを認めるならば,実験値は(7) 式にかなりよく一致するるとみてよいと考え られる。

次に、(7)式では平均切れ及数N が多く なれば、N が 0 の場合の確率 $\Pr(N=0)$ は 0 に近ずくが、実際の砥石では、砥石表層 に取られた小立体 U が大きくなれば、U の 中に切れ入が必らず存在するような状態(す なわち $\Pr(N=0)=0$ の状態)が起こると 考えられる。図11においても \overline{N} の値が5 付 近からそのような状態が起り始めている状況 がみられる。したがって、砥石表層の小立体 中に切れ入が必らず存在するような状態が起 こり始める限界を示す \overline{N} の値 があると考え



てよく,図12の実験結果から,そのような限界を示す近似的 \overline{N} の値を 5.5 ととることにした。

この値は研削機構について論ずる場合,求めようとする解析量の限界値を決定するに役立つもので ある。たとえば,研削仕上面あらさの解析において,最大高さあらさ Rmax はこの値を用いて 近似 的に決定することができる¹⁴⁾。

5. 結 言

以上の研究の結果をまとめれば次のようである。

- 1)実験的観測の結果,砥石表面の砥粒切れ入は平面的にはポアソン分布に近い分布をしていることを確めた。
- 2) 砥粒切れ入の砥石半径方向の分布に関しては,砥石表層のある深さの範囲では単位面積当り累 積平均切れ入数は近似的に深さのべき乗に比例するとみなすことができる。
- 3) 砥粒切れ入の砥石半径方向分布は,研削条件,ドレッシング条件などに影響され,また,研削 過程において変化することを実験的に認めた。
- 4) 砥粒切れ入は平面的にはポアソン分布し、また、砥石半径方向の分布は砥石深さのべき関数で 表わされると仮定して、砥石表層の砥粒切れ入の三次的分布の式を得た。また、この式を研削機 構の解析に用いる場合、適用の限界を示す平均切れ入数のある値があると考えられ、実験的検討 から、近似的な値として 5.5 の値を得た。

おわりに,本研究についてご指導を 賜わった東北大学工学部,佐藤健児教授,松井正己教授,また,研究にご協力をいただいた本学部精密工学科,西川勝信技官の各位に深甚の謝意を表します。

文 献

- 1) 松井正己, 庄司克雄; 研削仕上面あらさに関する考察, 機械の研究, 19, 10 (1967), 1341
- 2) 佐藤健児, 松井正己, 堀内昭世; 研削砥石の砥粒切れ刄の分布に関する一考察, 日本機械学会講演論文集, 199 (1968-10), 105

金沢大学工学部紀要 7巻 1号 1973

- 3) 中山一雄;研削砥石の切れ双分布,昭和42年度精機学会秋季大会講演会前刷,107
- J. Peklenik; Versuchsergebniss zur Ausbildung der Schneidlemente an Schleifwerkzeugen, Industrie-Anzeiger, 83, 97 (1961), 1927
- 5) 織岡貞次郎; 砥粒切れ刄の分布に基く研削の幾何学的考察,山梨大学工学部研究報告,10(1959),131
- 6) 佐々木外喜雄,岡村健次郎; 後粒砥石の切削機構について,日本機械学会論文集,24,142(1958),377
- 7) 伊藤正治,太田英一;といし表面における切れ及の立体的な分布について,昭和44年度精機学会春季大会講演 会前刷,273
- 8) 5) に同じ
- 9) 5) に同じ
- 10) 5) に同じ
- 11) 5) に同じ
- 12) 松井正己, 庄司克雄;統計的手法による研削機構の研究(第1報), 精密機械, 36, 2 (1970), 115
- 13) 本多良辰,進村武男,高沢孝哉;研削仕上面あらさについての考察,昭和44年精機学会秋季大会講演会前刷, 85
- 14) 本多良辰; 砥粒切れ双先端部の平たん化が研削仕上面あらさに及ぼす影響,精機学会東海支部名古屋地方講演 会前刷(1971, 12.7)11

(昭和47年9月20日受理)