

## 7. おわりに

## 田 中 康 規 金沢大学 (原稿提出:2011年4月29日)

近年,熱プラズマは,いわゆる熱源としての利用,高反 応場あるいはそれらの複合場としての利用など,その応用 範囲が広がっている.応用範囲の拡大とともに,熱プラズ マの基礎現象の把握・解明が必要であり,さらに有効な熱 プラズマ制御技術の確立が不可欠となる.この目的のため に,様々な測定が行われている.一方,数値解析による熱 プラズマの「場」の挙動を予測することも進められてきて いる.熱プラズマは,通常高気圧状態で成立するため,そ の数値シミュレーションにおいては,熱プラズマを連続モ デルすなわち流体モデルで記述することが多い.その挙動 も流体的な振る舞いとなる.本小特集では,近年の数値シ ミュレーション技術の向上に鑑み,熱プラズマをどのよう に制御するのかを数値解析から予測することについてまと められている.以下,本小特集を総括し,今後の展望を述 べる.

第2章では、熱プラズマのモデリングについて基礎的な 視点から議論され、モデリングや現象把握の観点からも非 常に有益な情報が言及されている.まず熱プラズマに対す る連続モデルの妥当性の問題について言及されている、こ の問題に対してはクヌッセン数から検討でき、通常の熱プ ラズマプロセスにおいてはクヌッセン数が十分小さいこと が得られ、連続モデルが適用しうることが述べられてい る.一方で、数ミクロン以下の微粒子が混在する系では、 連続モデルの仮定が問題となる場合がある。この場合に は、微粒子はラグランジアン系で別途取り扱い、連続モデ ルのプラズマと微粒子との相互作用を各方程式に取り入れ ることになる.熱プラズマにおける局所熱平衡の妥当性に ついても本章でまとめられている.熱プラズマにおける非 平衡性としては、主に反応論的な非平衡性と熱的な非平衡 性とに分けられる.反応論的平衡状態とは,熱プラズマ中 のあらゆる箇所において, 電離反応, 再結合反応, 解離反 応、化学反応などのすべての反応が時々刻々、反応平衡状 態に達しているものをいう、この場合、熱プラズマ内の各 位置での組成状態は、その位置での圧力と温度のみによっ て決まる.しかしながら実際の熱プラズマにおいてはすべ ての反応がすべての箇所において反応平衡状態になってい るとは限らず、対流・拡散の影響を大きく受ける場合があ る.反応非平衡性を検討するにはダムケラー数で検討でき

る.熱的な非平衡性についても、大まかには電子が電界か ら単位時間単位体積あたりに得るパワー量と、電子が重粒 子との衝突による単位時間単位体積あたりのパワー変換量 との大小で決まる.熱プラズマにおいては電子温度と重粒 子温度との差異を考慮しなければならない場合も出てく る.

熱プラズマの数値解析にあたっては比熱、熱伝導率、導 電率といったいわゆる熱力学特性および輸送特性が必要と なる.熱プラズマの特長として温度勾配が大きいことが挙 げられる.わずか数 mm の箇所に温度差が 10000 K 程度あ ることも珍しくない. そのため, 熱プラズマの熱力学特性, 輸送特性の温度依存性を正確に得る必要がある.この場 合,熱力学,輸送特性自身も数 mm の空間で数桁異なるこ ともありうる。このような非常に急激な物性勾配を伴うモ デリングが必要となる. さらに最近では, 固体との相互作 用も問題となっている.例えば、溶接では電極や母材との 熱的・力学的相互作用および母材からの金属が混入するモ デルを取り上げている. また高周波 (RF) 熱プラズマの例 として,熱プラズマ中におけるナノ粒子生成問題がある. ナノ粒子合成プロセス全体をモデル化するには、熱プラズ マから原料への伝熱現象と蒸発過程、さらには蒸発蒸気か らのナノ粒子核生成過程・成長過程の定式化が重要であ る.

第3章ではガス組成設計による熱プラズマの熱源特性制 御に関して議論された.ここでは特に問題をTIG (Tungsten Inert Gas)溶接アークに絞り,各種ガスにおけるアー ク特性を比較し,その特性を数値解析により把握すること が行われている.熱プラズマシミュレーションの利点は, ガスの非常に多くの組み合わせに対して電極への入熱量, アーク温度,ガス流速場などを検討できることである. TIG 溶接ではアーク放電によりタングステン陰極と母材と なる陽極との間に熱プラズマを発生させ母材を溶融溶接す る.この時,タングステン陰極が高温の酸素にさらされる と急速に酸化し損耗する.このため,陰極は周囲からシー ルドガスを導入し保護される.このとき使用するシールド ガスの種類によりアーク特性が大きく変わり,アークから 電極あるいは母材への入熱量が大きく変化する.そのた め,必要とされるアークの熱源特性に応じて最適なガス種

7. Postface

author's e-mail: tanaka@ec.t.kanazawa-u.ac.jp

が選択される.近年では、シールドガスとして最も一般的 に用いられるアルゴンをはじめ、アルゴン - ヘリウム混合 ガスあるいはアルゴン - 水素の混合ガス、アルゴン - 窒素混 合ガスが検討されている.この場合様々な混合割合のシー ルドガスに対して、アークの数値解析を行い、電極および 母材への入熱量、アーク特性を予測して、設計に役立てて いる.

第4章では熱プラズマ放射特性の制御に関してまとめら れている.熱プラズマはその温度が数万Kに及ぶため放射 パワーが非常に大きい、そのため熱プラズマのパワー損失 の主要項となりうる。これは熱プラズマ自身の温度場を正 確に求めるためには熱プラズマの放射場を正確に求める必 要があることを示している. さらに熱プラズマの放射場 は、熱プラズマ自身による光の吸収を考慮する必要があ る.熱プラズマの放射場は、光の周波数によって異なるた め、理論的には無限の周波数分割に対して放射場を計算す ることになり現実的ではない. そこで、様々なモデリング 手法が提案されている、本章ではまず、放射特性の基礎と なる線スペクトル、連続スペクトルの放射特性について述 べられている、さらに吸収係数の計算方法について紹介さ れている.本章の後半は,吸収を考慮したアークのシミュ レーションについて言及されている.特に近年は金属蒸気 混入による放射ロスの増大がアーク温度予測に与える影響 が問題となっていることが紹介されている.

第5章では、特にアークプラズマに外部から磁場を印加 し、それにより積極的にアークプラズマの形態を制御する ことに言及されている.アークプラズマに外部磁場を印加 するとローレンツ力により力を受け、それにより挙動が変 化する、あるいは形状が変化する.本章では、特に永久磁 石によるカスプ型磁場をアークプラズマに印加し、アーク プラズマの断面形状を楕円にする手法について述べられて いる.この手法により、溶接線方向に沿ってアークプラズ マの緊縮作用を得られ、溶け込みが深い溶接が得られる. このような磁場制御を設計する上でもアークプラズマの数 値解析が欠かせない存在となる.特に形状が軸対称でない ことから、三次元的な取り扱いが必要となるのが特徴の一 つである.アークプラズマの熱流体解析とともに永久磁石 による三次元磁場の扱いについても言及されている.

第6章では熱プラズマの非平衡特性の制御に関して述べられている.熱プラズマの非平衡性を考慮すべきかどうか は第2章で言及されている.一方で、高気圧高温プラズマ の領域において積極的に非平衡性を向上させ、それを材料 プロセスなどに利用することが検討されている.この場 合,非平衡性を導入した熱プラズマモデリングが必要となる.ここでは電力用遮断器内のスイッチングアークに対する反応非平衡問題の取り扱いや、材料プロセス用誘導熱プラズマでの反応論的非平衡性、熱的非平衡性を導入したモデルを紹介している.

さらに、アークプラズマが再発弧する問題もある。例え ば非移行トーチアークでは陽極点が常に動きまわり、アー クの再発弧を繰り返している.遮断器においてはアークプ ラズマが消滅後に、電極間には過渡回復電圧が印加され る.この場合、温度3000 K 程度の高温ガスの絶縁特性を予 測する数値解析技術が必要となる。これに対しては、電子 のエネルギー分布関数をマクスウェル分布とせずに、ボル ツマン方程式を解くことが必要になり、実験結果との比較 も行っている.

熱プラズマモデリングは発展を続けている. 今後は次の ような問題が残されていると考えられる:

三次元問題:近年の汎用数値解析ソフトの発展とともに 解決されつつある.

乱流問題:熱プラズマにおいては流速が非常に速い空間 と遅い空間が存在しており,かつ用途によっては超音速と なる.そのため非常に広いレイノルズ数を有する場合があ る.この問題に適用しうる乱流モデルの開発とその適用, 妥当性の検討が必要である.近年では,圧縮性流体に適用 できる LES 乱流モデルも開発されている.

多相問題:固体 - 液体 - 気体 - 熱プラズマの四つの相が 同時に存在する形の取り扱い問題である.この相の取り扱いには材料の状態方程式が必要である.さらにその表面に おいて化学反応が生じる場合があり,非常に複雑な系となる.

放射場問題:放射場の取り扱いは近年も発展している. 従来は一様温度場を仮定し吸収を考慮したNetemission coefficient 法 (NEC 法) が使用されていた.近年は,Method of Partial characteristics 法 (MPC 法) や,光の波長分割を 有限数で取り扱う手法など (P1, DOM 法などを含む) が開 発されている.

非平衡問題:熱プラズマにおける反応場の取り扱いの正 確さは、使用する反応速度係数の正確さに大きく影響され る.反応速度係数は実験的に求められているが、通常はそ の温度適用範囲は、熱プラズマの温度をカバーし切れてい ない.そのため、反応速度係数の温度依存性を外挿して使 用している場合がほとんどである.

正確な熱プラズマ反応場の予測のためには以上の発展が キーとなる可能性が高い.