

装置更新におけるEF値等の検討

小野 幸一* 西出 裕子* 宮下 正己*
松成 一郎** 一柳 健次*** 小沢ふじ子***

プラナー装置の更新の為、今回、ON-LINEでアナログγカメラと2台のDATA処理装置を接続し、各々の装置において平衡時法による駆出率(以下EF)の比較検討、及び置き換えに適した処理法についても検討した。

【使用機器及び使用薬品】

オハイオニュークリア製アナログγカメラ：Σ410S、同DATA処理装置：VIP450(以下VIP)、東芝製DATA処理装置：GMS550U(以下GMS)、^{99m}Tc-RBC 740MBq及び^{99m}Tc-HSA-D 740MBq

【収集方法及び条件】

γカメラよりのDATAをVIPとGCA901A内のGMSへ各々入力する。その間、各々のDATA処理装置間相互に全く影響を与えないため、各DATA処理装置は独自にDATA収集を行っている。

VIP；フレームモード2倍拡大、64マトリックス、不整脈除去20%、フレーム数16、ROI DENSITY 200

GMS；フレームモード2倍拡大、64マトリックス、不整脈除去10%、フレーム数20、収集時間10分間

【処理方法】

VIP；Threshold法

必要に応じて最低限のカウントノーマライズを施し、空間smoothing後、backgroundを除去する。そして、左心室(以下LV)にROIを設定し、ROI内を十文字に4分割して、各々のROIでthreshold levelを設定する。

GMS；Threshold法及びSemiauto法

カウントノーマライズ後、空間smoothing、時間smoothingの前処理、次いでLVのROI設定及びthreshold level指定、最後にbackground ROIを設定する。Threshold法と同様の前処理後の2次微分をベースとしたSemiauto法である。尚、threshold levelは60%，65%，70%である。

【結果】

VIPとGMS threshold level 60%

近似式 $Y = 1.024X + 2.913$
(相関係数 0.950)

VIPとGMS threshold level 65%

近似式 $Y = 1.027X + 4.086$
(相関係数 0.942) (図1)

VIPとGMS threshold level 70%

近似式 $Y = 1.040X + 5.423$
(相関係数 0.941)

VIPとGMS semiauto

近似式 $Y = 1.037X + 12.94$
(相関係数 0.926) (図2)

これらの中でどれを選択するかの問題では、相関及び危険率で見るかぎり、どの処理法を採用しても問題がない様に思われるが、LVの輪郭においてSemiauto法では特に心基部に問題がある(図3)。又、希ではあるが処理ミスが現れるためvolume curveにも障害が見られる(図4)。更にY切片が12.94もあるためか、EF値が85%を越す値があり除外した。

threshold levelの選択も同じくEDとESを重ねた結果、60%では、心基部付近の範囲を広く取りすぎている。又、希ではあるが、シネモードでROI範囲をかなり慎重に決定しているにもかかわらず、ESがEDよりも広くなるケースがある。又、70%では、逆に、EDにおいて心尖部などではカットされすぎである為、その中間である65%が選定された。

【まとめ】

今回、アナログγカメラより、ON-LINEで2台の画像処理装置へDATAを送り、各々の、心駆出率を求めたが、得られた値について相関は良好であった。


GMSでの処理法は、threshold level 65%が最適であった。

*福井県立病院 放射線室

** 同 放射線科

***福井県武生保健所

65% By VIP450




$$Y = 1.027X + 4.086$$

r=0.942

n=35

▲図1

Semiauto By VIP450




$$Y = 1.037X + 12.94$$


r=0.926

n=35

▲図2



▲図3



▲図4