

振動台を用いた間知ブロック積み擁壁の振動特性と破壊機構に関する実験的研究

池本 敏和¹・森 雅士²・宮島 昌克³・橋本 隆雄⁴・村田 晶⁵

¹正会員 金沢大学理工研究域デザイン学系 講師 (〒920-1192 金沢市角間町環境デザイン学系)

E-mail: tikemoto@t.kanazawa-u.ac.jp

²金沢大学大学院自然科学研究科社会基盤工学専攻 M2 (〒920-1161 金沢市鈴見台3丁目15-5 ラインの館201号)

E-mail: mori@pbousa9.ce.t.kanazawa-u.ac.jp

³正会員 金沢大学理工研究域デザイン学系 教授 (〒920-1192 金沢市角間町環境デザイン学系)

E-mail: miyajima@t.kanazawa-u.ac.jp

⁴正会員 千代田コンサルタント株式会社 次長 (〒114-0024 北区西ヶ原3-57-5)

E-mail: t-hashi@chiyoda-ec.co.jp

⁵正会員 金沢大学理工研究域デザイン学系 助教 (〒920-1192 金沢市角間町環境デザイン学系)

E-mail: murata@t.kanazawa-u.ac.jp

日本では地震による間知ブロック積み擁壁の被害が多発している。そこで、間知ブロック積み擁壁の振動特性と破壊機構に関する実験的研究を行った。実験データは加速度による応答倍率、変位、土圧を測定した。擁壁は振動によって、盛土の沈下が発生し擁壁中部から破壊することがわかった。

Key Words: retaining wall, vibration characteristics, collapse mechanism, acceleration response magnification

1. はじめに

擁壁の地震被害は過去において多発している。日本では、間知石(けんちいし)が石積擁壁の材料として利用されてきた。また、間知石からコンクリート製の間知ブロックが生まれている。鉄道や宅地に見られるような、一般的な間知石や間知ブロックを使用した擁壁を対象とした地震時の安定性を検討した事例は僅少である。1995年の兵庫県南部地震以降、様々な構造物の耐震補強が進む中、石積擁壁などは、地震時における不安定化のメカニズムが不明であり、耐震補強などの対策が不十分である。

間知ブロック積み擁壁は専門家の技能と経験によって発達してきたため、耐震性能については未解明な部分が多い。また、兵庫県南部地震において、石積擁壁を含む約5,000箇所の宅地擁壁が倒壊、沈下、滑動、はらみ出しなどの被害を受けている¹⁾。そのため、間知ブロック積み擁壁の地震時における安定性の評価方法や耐震補強・補修整備が急務となっている。本研究では、間知ブロック積み擁壁の間知ブロック積み擁壁の模型による振動実験を実施し、地震時における変形から崩壊に至るまでの挙動を検討する。そして、地震による擁壁の被害を防ぐことに貢献できる研究にしたいと考えている。

2. 実験模型について

振動実験を行うために、振動台に乗る最大の寸法である、1/6スケールの擁壁を作成し、間知ブロックを用いて擁壁の模型を作成する。本研究の間知ブロック積み擁壁の模型には、宅地造成等規制法²⁾を参考にする。作成方法は、奥行き1200mm、幅800mm、高さ1000mmの土槽内に盛土地盤を作成し、コンクリート製の間知ブロックを積み上げる。

(1) 実験材料

実験に使用する間知ブロックは、正面が1辺50mmの正方形、奥行き59mmの台形の形をしたブロックである。

地山の法面と間知ブロックの間に詰め込まれる石を裏グリ石という。裏グリ石は、地下水を斜面外へ排出するための排水層として重要な役割を有する。実際の間知ブロック積み擁壁にはC-40と呼ばれる0~40mmの砕石が用いられる。実験では1/6スケールを考慮して、粒径2.5~5mmの砕石を用いる。

裏込めコンクリートとは、練積において間知ブロック同士を一体化するために用いるコンクリートである。強度や厚さを変化させることによって、擁壁自体の強度が

決まる．そのため，裏込めコンクリートの厚さが擁壁作成中に変化しないよう注意した．

背面土には，石川県で使用されている標準的な森本産の山土を用いる．含水比は24.7%，土粒子密度 2.69g/cm^3 ，礫分0.0%，砂分70.8%，細粒分29.2%の粘性質砂である．

盛土は単位体積重量が約 1.8g/cm^3 になるように，体重や木槌を利用して形成した．

(2) 実験模型と計測機器の配置及び実験フロー

図1は，宅地造成等規制法を参考にして，実物の1/6スケールで作成した間知ブロック積み擁壁の空積擁壁の模型図である．間知ブロックを裏込めコンクリートで固定しない以外は，練積擁壁と同じ構造である．加速度計は振動台，擁壁表面に3点及び盛土地盤中に3点の計7点，変位計は擁壁面の応答の計測用に3点，土圧計を盛土地盤中に3点設置する．

図2は，間知ブロック積み擁壁の練積擁壁の模型図である．また，各計測機器の位置を示す．勾配は1:0.4(66.4度)である．実験に際しては，擁壁を支持する地盤は十分に堅く，地震時において擁壁全体が円弧滑りのような破壊せず，擁壁の基礎部分が前面方向に移動しないこととする．このため，擁壁基礎と土槽との間に固定コンクリートを設置する．加速度計は振動台，擁壁表面に4点及び盛土地盤中に4点の計9点，変位計は擁壁面の応答の計測用に4点，土圧計を盛土地盤中に3点設置する．

実験は，擁壁に正弦波による面外方向の水平加振を与える．予備実験としてスワイプ試験を行い，擁壁の固有振動数を調べ，本実験では擁壁の固有振動数と一致する正弦波を適用する．また，擁壁によっては，固有振動数が20Hzを超えることがある．擁壁の固有振動数と一致する正弦波を入力した場合，振動特性は現れるが，振動エネルギーが低いいため，擁壁の破壊機構を調べることができないことがある．そこで，擁壁の固有振動数が高振動数の場合，低振動数の正弦波を適用した．最大加速度を一致させた場合，低振動数の正弦波の方が速度は上がり，振動エネルギーも増加する．そのため，擁壁の破壊機構を調べるために，低振動数の正弦波を適用する．




図1 空積擁壁の模型図




図2 練積擁壁の模型図

3. 実験時の練積擁壁の考慮

練積擁壁の実験に関しては，裏込めコンクリートの厚さや強度を変化させて実験を行った．練積擁壁の実験の詳細を表1に示す．宅地造成規制法に沿って作成した場合，固定コンクリートと裏込めコンクリートの接地面は70mmになる．これを標準として作成している．

表1 練積擁壁の詳細

練積擁壁	裏込めコンクリート	
	厚さ	強度(N/mm ²)
A	標準(70mm)	29.2
B	5mm	29.2
C	半分(35mm)	3.22
D	標準(70mm)	3.22

(1) 裏込めコンクリートの強度

練積擁壁A,Bの裏込めコンクリートの設計基準強度は，国土交通省制定土木構造物標準設計から， 18N/mm^2 以上と規定されているため， 18N/mm^2 以上となる配合により作成した．しかし，強度が1/6の場合も考慮すべきと判断し，練積擁壁C,Dについては，裏込めコンクリートの設計基準強度が 18N/mm^2 の1/6になる， 3N/mm^2 の配合で作成した．この時の相似則としては，模型は実物の土を使用でき，かつ，その重力の加速度=1となる香川の相似則³⁾に基づいた．

(2) 入力加速度の加速度と振動数

表2の条件により実験を行った．振動台を利用して，固有振動数をスワイプ試験によって算出した．擁壁の固有振動数と一致する入力加速度を作成し，順次入力加速度を増加させた．なお，練積擁壁が固有振動数で擁壁が破壊しない場合，振動数を低下することによって，振動エネルギーを大きくした正弦波を適用した．

表2 各練積擁壁の入力加速度の条件

練積擁壁	A	B	C	D
練積擁壁の固有振動数(Hz)	13	13	20	22
1 回目(gal)	25	200	100	100gal から 100gal ずつ上昇 1000gal で終了
2 回目(gal)	100	300	380	
3 回目(gal)	225	350	1000	
4 回目(gal)	350	600	500 (13Hz)	
5 回目(gal)	500	800	1300 (13Hz)	13Hz
6 回目(gal)	700	1000	1300 (13Hz-再)	同上
7 回目(gal)	900	1000 (5Hz)	1500 (13Hz)	
8 回目(gal)	1200			
9 回目(gal)	1300			

4. 実験結果

(1) 空積擁壁の実験結果

空積擁壁は実験を3回行った。実験結果は、入力加速度が約500gal時に、全ての実験において擁壁中部から崩壊した。振動台に設置した加速度計に対する、の応答倍率は、どの入力加速度を適用した場合でも擁壁上部にかけて上昇した。変位は全ての実験において、はらみだしにより擁壁中部の変位が上昇し、擁壁が崩れた(写真1)。土圧は擁壁中部と下部では大きな差はなかったが、比較的擁壁下部の土圧が上昇した。これは、振動による裏グリ石や盛土が沈下したためだと考えられる。



写真1 空積擁壁の崩壊

(2) 練積擁壁 A の実験結果

練積擁壁の加速度による応答倍率、擁壁の変位そして裏グリ石付近の土圧について示す。図3は練積擁壁Aの加速度による応答倍率であり、図2の加速度計に対する、の応答倍率を示した。

図3から、各入力加速度を適用したところ、加速度計の応答倍率が、入力加速度350gal時に最大値となった。また、入力加速度が500gal以下では応答倍率が上昇する傾向があった。これは、擁壁の裏側にある裏グリ石や盛土が、入力加速度が500gal以下の場合は沈下せず、擁壁だけが大きく揺れたためだと考えられる。入力加速度が500gal以上の場合、応答倍率は減少する傾向にあった。これは、擁壁が振動することによりはらみだしを起こし、裏グリ石と盛土が沈下することにより、擁壁に大きな力が作用し、応答倍率が低下したと考えられる。

練積擁壁Aの変位については、入力加速度を変えても、一定の変位で振動し、振動終了後には残留変形が生じた。練積擁壁Aの盛土の締固が緩かったため、擁壁全体が盛度側に倒れ、擁壁上部で約1cm倒れた。




図3 練積擁壁Aの加速度による応答倍率

(3) 練積擁壁 B の実験結果

図4は練積擁壁Bの、入力加速度200, 300, 350galを入力した時の、加速度計の応答倍率を示した図である。入力加速度にかかわらず、応答倍率は擁壁上部にかけて上昇している。これは、擁壁にひび割れなどの損傷が発生しないために、このような結果になったと考えられる。また、擁壁が健全な時は応答倍率が大きく、擁壁の最上部に位置する加速度計は、応答倍率が3.5倍になり、大きな倍率を示した。これは擁壁が一体となって動いており、擁壁全体がはらみだす被害を表していると考えられる。

図5は練積擁壁Bの、入力加速度600, 800, 1000, 1000gal-5Hzを入力した時の、加速度計の応答倍率を示した図である。入力加速度600galを入力した時に擁

壁中部で擁壁の横方向にせん断破壊を起こした。そのため、加速度計の応答倍率に変化が生じた。加速度計の応答倍率は、擁壁破壊前後で大きな差はなかったが、加速度計の加速度は上昇し、加速度計は減少した。これは、擁壁にせん断破壊が起こることによって擁壁の重心が低くなったことにより、加速度計の倍率が上昇し、せん断破壊部より上に位置する加速度計には入力加速度がうまく伝播しなかったためと考えられる。また、練積擁壁Aの結果と同様、入力加速度500gal以下の場合には応答倍率が上昇し、500gal以上の場合には減少した。これは、500gal以上の時に、裏グリ石と盛土が大きく沈下したためと考えられる。

図6は練積擁壁Bの、入力加速度1000gal時に測定した擁壁の変位である。擁壁の中部において擁壁がせん断破壊を起こし、はらみだしが発生したため、裏グリ石や盛土が現れた。そのため、変位計3が上昇していることがわかる。

図7は練積擁壁Bの、入力加速度800gal時に測定した擁壁の土圧である。擁壁中部においてははらみだしが発生したため擁壁中部付近の土圧計Bの土圧が大きく上昇していることがわかる。これは、擁壁が崩壊した部分から裏グリ石や盛土が現れたために、大きな値を示したと考えられる。実験の結果、擁壁中部に土圧が集中していたことがわかる。

(4) 練積擁壁Cの実験結果

図8は練積擁壁Cの、入力加速度100, 380, 1000, 500gal-13Hzを入力した時の、～の応答倍率を示した図である。練積擁壁Cの応答倍率は、加速度計～にかけて低下し、加速度計～にかけて上昇している。これは、裏込めコンクリートの強度が低いいため、擁壁が非線形的に振動したからではないかと考えられる。また、練積擁壁A,Bと同様、入力加速度が500gal以下の場合には擁壁全体に於いて応答倍率が大きく、500gal以上の場合には裏グリ石や盛土が沈下したために応答倍率が小さくなった。

図9は入力加速度1500gal-13Hzを入力した時の変位計の各応答を示したものである。変位計2の上付近で擁壁がせん断破壊を起こし、変位計2～4は、擁壁が膨らむように動いたため、はらみだしの変位の挙動を示した。変位計1付近の擁壁は、せん断破壊により擁壁上部が前方に倒れたために、変位計1は大きく上昇した。また、変位は擁壁の下部から上部にかけて変位が上昇していることがわかる。振動により擁壁内部にひび割れが発生し、振動台からの加速度が擁壁上部にうまく伝播しなかったためと考えられる。

図10は入力加速度1300gal-13Hzを入力した時の土圧計の各応答を示したものである。練積擁壁Cでは擁壁上部でせん断破壊を起こしたため、振動によって沈下した裏グリ石や盛土は、せん断破壊部からは現れなかった。




図4 練積擁壁Bの加速度による応答倍率(1～3回目)




図6 練積擁壁Bの1000gal時の変位




図5 練積擁壁Bの加速度による応答倍率(4～7回目)




図7 練積擁壁Bの800gal時の土圧

そして、擁壁上部が盛土側に倒れたことによって盛土にさらなる重量がかかり、土圧計 C の応答が大きくなり上昇した。

(5) 練積擁壁 D の実験結果

図 11 は練積擁壁 D の、振動数 22Hz、入力加速度 100～1000gal まで 100gal ずつ増加させたものをを入力した時の、加速度計 1～4 の応答倍率を示した図である。練積擁壁 D の応答倍率は、他の練積擁壁の応




図 8 練積擁壁 C の加速度による応答倍率(1～4 回目)




図 9 練積擁壁 C の 1500gal-13Hz 時の変位




図 10 練積擁壁 C の 1300gal-13Hz 時の土圧

答倍率と異なる挙動を示した。これは、裏込めコンクリートの強度が低く、かつ、裏込めコンクリートの容積が大きく、擁壁全体の重量が大きいため、擁壁が非線形的に振動し、裏込めコンクリート内部に細かなひび割れが発生したため、複雑な挙動を示したのではないかと考えられる。

図 12 は練積擁壁 D の、振動数 13Hz、入力加速度 500～1000gal まで 100gal ずつ増加させた時の、加速度計 1～4 の応答倍率を示した。結果的には振動数を変化させて、振動台の変位を増加させた場合でも、加速度の応答に大きな変化はなかった。また、実験終了後に擁壁を点検しても、大きなひび割れや、せん断破壊などのような破壊は確認できなかった。そのため、擁壁がせん断破壊のような挙動を示さない限り、応答倍率に変化が起きないことがわかった。

変位の実験結果は全ての実験において、各変位は振動により一定の応答を示すが、はらみだしや、大きな残留変位は発生しなかった。

土圧の結果は全ての実験において、擁壁がせん断破壊を起こさなかった。そのため、裏グリ石や盛土が現れず、沈下したため、擁壁下部と中部に設置している土圧計 A、B の応答が上昇した。




図 11 練積擁壁 D の加速度による応答倍率(22Hz)




図 12 練積擁壁 D の加速度による応答倍率(13Hz)

5. まとめ

本研究において行った、空積擁壁と練積擁壁について以下に示す。

空積擁壁の結論を以下に示す。

- 1) 空積擁壁は、全ての実験において、入力加速度を上げていくにつれて、擁壁中部からはらみだしが起こり、約 500gal 時に擁壁が崩壊した。
- 2) 加速度の応答倍率は、擁壁の上部にかけて増加した。擁壁の上部になればなるほど、大きな力が発生していると考えられる。
- 3) 変位は、全ての実験において、はらみだしにより擁壁中部の変位が上昇し、擁壁が崩れた。
- 4) 土圧は、盛土が擁壁中部よりはらみだしが起こるため、擁壁中部、下部の土圧が大きく上昇した。空積擁壁は、実際に多くの崩壊の報告がされており、実験においても比較的弱い入力加速度で擁壁が崩壊したため、補強案の作成が急務である。

練積擁壁 A～D のまとめを以下に示す。

- 1) 練積擁壁 A は、裏込めコンクリートの強度が大きく、擁壁自体が非常に頑丈なため、加速度の応答倍率は擁壁上部にかけて上昇したが、擁壁は破壊しなかった。
- 2) 練積擁壁 B は、裏込めコンクリートの厚さが 5mm と薄いため、はらみだしを起こし、擁壁中部よりせん断破壊が生じた。
- 3) 練積擁壁 C は、裏込めコンクリートの強度が低く、また、厚さも半分のため、擁壁がせん断破壊を起こし、破壊に至った。
- 4) 練積擁壁 D は、裏込めコンクリートの強度が低い

が、厚さが標準で作成された。擁壁の応答倍率が非線形な応答を示したが、大きな破壊は起こらなかった。

練積擁壁は、然るべき裏込めコンクリートの強度や厚さの元に作成されている場合は、崩壊などの大きな被害が発生する可能性は低いと考えられる。しかし、実際の練積擁壁は、設計書通りに作成されていない、または裏込めコンクリートの劣化などによって崩壊しているため、補強案の作成が急務である。

実験での擁壁の破壊機構は、実際の擁壁の破壊機構と同じような結果となったので、擁壁の振動特性が解明されていると考えられる。

今後は、実験の妥当性を確かめるために、空積擁壁及び練積擁壁の 2 次元解析を検討中である。

謝辞

研究をサポートし頂いた学生各位、擁壁作成に協力して頂いた寺島氏に深く感謝の意を示します。なお、本研究は石積擁壁の耐震診断・補強に関する小委員会（委員長：橋本隆雄）の活動の一部として行われている。

参考文献

- 1) 沖村孝, 二木幹夫, 岡本敦, 南部光広: 兵庫県南部地震による宅地擁壁被害の特徴と原因, 土木学会論文集, No.637/VI-45, 63-77, 1999.
- 2) 宅地造成等規制法 施工例別表第 4, 1961.
- 3) 香川崇章: 土構造物の模型振動実験における相似則, 土木学会論文報告集 pp.69~76, 第 275 号, 1978.

(2011.7.22 受付)

EXPERIMENTAL STUDY ON BEHAVIOR OF KENCHI BLOCK MASONRY WALL WITH THE SHAKING TABLE TEST DURING BY VIBRATION CHARACTERISTICS AND FAILURE MECHANISM

Toshikazu IKEMOTO, Masashi MORI, Masakatsu MIYAJIMA,
Takao HASHIMOTO, Akira MURATA

There are many earthquake damages of kenchi block masonry wall. So, we carried out experimental studies on the collapse mechanism of kenchi block masonry wall during earthquake. From these experimental data, i.e. acceleration response magnification, displacement and soil pressure were found to destroy the central wall vibrations caused by the subsidence of the embankment.